# PSSW2A0 系列钢带称重装置使用说明书 V5.1.2.1.0

# 一、产品概述

钢带称重装置是针对钢带牵引的垂直升降电梯开发的一种称量装置,将装置的张力传感器嵌入 到钢带中,钢带会有小范围的弯曲,当悬挂在钢带上的轿厢重量增加时,弯曲角度会减小,随即传 感器上的应变片产生形变,通过测量张力传感器的受力变化,实现对电梯内的重量称量。

本产品使用应变桥式张力传感器作为采集手段,其具有精度高、稳定性好、使用寿命长的特点。

# 二、技术参数及型号

产品型号	PSSW2A0-2		PSSW2A0-3	PSSW2A0-4	
产品特点	接2路传感器		接3路传感器	接 4 路传感器	
主要特点	1.开关量信号输出;				
	2.使用钢带拉力传感器,最多可接 4 路传感器				
	3.具有多路钢带传感器的拉力不平衡检测功能。				
技术参数	电 源	DC24V±10%			
	工作温度	-5 ~ 60°C			
	仪器功耗	<10W			
	传感器数量	2~4 个			
	传感器类型	钢带拉力传感器			
	传感器量程	5kN(单个)			
	输出方式	2 路单刀双掷继电器输出			
	输出触点容量	0.5A/125VAC; 1A/30VDC			

## 三、钢带称重装置外形尺寸与基本结构




图 1 控制仪外形尺寸

图 2 传感器外形尺寸





图 3 产品的基本组成结构 (接 2 路传感器)

产品的基本信息如图 3 所示,主要构成包括:传感器、控制仪主机;

# 四、钢带称重装置的端子说明



供 电

满载输出端

超载输出端

图 4 端子含义说明

表 1 主控器端子功能说明

端子标识	端子名称	功能说明	
1	∕₩ ₼ ₩	外接 DC24V±10%电源,为主控器正常工作供电	
2	供电端		
3	满载信号输出端	当电梯运行信号为常闭状态时,需连接端子 3 与端子	
4	满载信号输出端	5 使用; 当电梯运行信号为常开状态时,需连接端子 4	
5	满载信号输出端	与端子 5 使用;	
6	超载信号输出端	当电梯运行信号为常闭状态时,需连接端子 6 与端子	
7	超载信号输出端	8 使用; 当电梯运行信号为常开状态时,需连接端子 7	
8	超载信号输出端	与端子8使用;	

#### 五、安装示意图




图 5 控制仪及传感器安装

#### 1、控制仪安装

使用 M4 螺栓将控制仪安装在绳头板或墙上。

#### 2、传感器安装

将传感器嵌入钢带,让钢带从传感器的四根杆子中穿过,用力将传感器推到底。将多 只传感器安装在同一高度。

## 3、传感器限位销安装

将开口销插入传感器杆子的安装口处,并将开口销折弯固定,如图 5;

#### 4、电源线连接

设备电源连接电梯的 DC24V 电源输出端,继电器输出信号线连接电梯主板的开关信号接收板。

# 六、功能调试

- 1、控制仪上电后,电梯轿厢空载状态下,停靠于所有楼层中自重较轻的楼层,连按三下"调试"按钮(每次按下按钮时蜂鸣器会发出一声短响),约 2~3 秒后控制仪蜂鸣器发出三声长响,数码管显示"000",清零学习完成;
- 2、将满载砝码装入轿厢,按住"调试"按钮保持 5 秒以上,按下按钮时先伴有一声短响,等待第二声短响后放开按钮,等待约 2~3 秒后,控制仪蜂鸣器发出一声长响,数码管显示"100"或"099",提示满载学习完成;
  - 3、控制仪重新上电,调试完成。

#### 七、状态说明

- 1、本控制仪有3个指示灯,分别为指示灯1(超载)、指示灯2(状态)、指示灯3(电源)。
- 2、断电状态下,控制仪的满载继电器、超载继电器的常开触点都断开、常闭触点都闭合。
- 3、正确安装、上电后,指示灯 3 常亮,提示控制仪的电源正常;状态指示灯 2 以 1Hz 频率闪烁,提示控制仪正常工作;此时控制仪的满载继电器、超载继电器的常开触点都闭合、常闭触点都断开。
- 4、当状态示灯 2 以 4Hz 频率闪烁且数码管显示值大于等于"095"且小于"102"时,提示控制仪处于满载状态,此时控制仪满载继电器的常开触点断开、常闭触点都闭合,超载继电器状态不变,需要检查。

- 5、当状态指示灯 1 和指示灯 2 都以 4Hz 频率闪烁且数码管显示值大于等于"102"时,提示控制仪处于超载状态,此时控制仪满载继电器、超载继电器的常开触点都断开、常闭触点都闭合,需要检查。
- 6、当状态指示灯 2 以 4Hz 频率闪烁且数码管显示为"E01"时,提示控制仪至少有 1 路传感器处于未正常连接的状态,需要检查。
- 7、当状态指示灯 2 以 4Hz 频率闪烁且数码管显示为"E02"时,提示控制仪的各传感器所承受的拉力不平衡,需要检查。

## 八、注意事项

在正常使用过程中,应尽量处理好控制仪传感器端线缆的放置状态,避免形成天线效应影响正常使用。

注:产品最终报废时涉及到国家危废名录的相关处置规定要严格执行。

现场有任何疑问,或控制仪出现故障,请及时与我公司技术人员进行联系。

技术服务电话: 0335-8539888/8539818

制造商:秦皇岛开发区前景光电技术有限公司地址:秦皇岛开发区华山中路泾河道3号

邮编: 066004